

Schulwegeplan Talheim Erläuterungen

Kennzeichnung der Gefahrenstellen nach Auswertung der Fragebögen im Schuljahr 2012/2013. Markierung des vorwiegend genutzten Schulweges.

- G1 Lindenplatz:** Überqueren ist **schwierig**, da viel Verkehr (auch LKWs) ist und schnell gefahren wird. Beim Überqueren müssen **mind. drei Fahrtrichtungen beachtet** werden.
- G2 Kreuzung Keller-/Nagolder-/Martinstraße:** Das Überqueren ist **sehr schwierig**, da viel Verkehr ist, schnell gefahren wird und der **Straßenverlauf unübersichtlich** ist. Die Sicht wird durch parkende Autos und Hecken/Bäume erschwert.
- G3 Kreuzung Ulrich-/Bergäckerst./Schlossgrund:** Das Überqueren ist **schwierig**, da die Straße **breit** ist und **abbiegende** Autos zu beachten sind. Die Sicht wird durch eine Kurve beeinträchtigt.
- G4 Altes Schulhaus OT:** Der Weg ist **unbeleuchtet**. Die Treppen sind **marode** und **baufällig**. Absperrung des baufälligen Weges wurde entfernt. Maroder Schornstein → **Gefahr durch herunterfallende Gebäudesteine**. **Schlechte Räumung** im Winter.
- G5 Fußgängerüberweg Rathaus/Bank:** Das Überqueren des Zebrastreifens wird durch den vielen Verkehr erschwert. Häufig wird **schnell** gefahren und nicht immer halten die Fahrzeuge am Zebrastreifen an. Die Sicht wird durch parkende Autos und eine Kurve beeinträchtigt.
- G6 Fußgängerüberweg Altes Rathaus:** Das Überqueren des Zebrastreifens wird durch schnelles Fahren erschwert. Die **Sicht** wird durch parkende Autos und eine Kurve **beeinträchtigt**. Von der Kirche aus kommend kann der Zebrastreifen nur erreicht werden, indem **hinter parkenden Autos vorbeigelaufen** wird.
- G7 Vorderer Fohlberg (Fußweg über Felder):** **Schlechte Beleuchtung**. Im Winter problematisch, da nicht geräumt wird. Der Alternativweg ist ein Umweg über den Fohlbergweg, einer schmalen Straße ohne Gehweg, oder über die Sonnensteige.
- G8 Kreuzung Haiterbacher Steige/Hochweg – Haiterbacher Steige/Ahornweg/Sonnensteige:** Die Überquerung der Haiterbacher Steige wird durch **viel** Verkehr und **schnelles** Fahren erschwert. Beim Überqueren müssen **mind. drei Fahrtrichtungen beachtet** werden. Die **Sicht** wird durch eine **Kurve/Kuppe** sowie durch Hecken/Bäume **beeinträchtigt**. Tempo 30 beginnt vom Ort unten kommend erst nach der **unübersichtlichen Kurve**.

Weitere Gefahrenstellen/Mängel/Behinderungen :

- **Fehlende Gehwege:** Hieraus ist im gesamten Ortsgebiet zu achten. Im Bereich des Schulweges insbesondere in den kleineren Straßen der Wohnsiedlung OT, Sonnenbergstr., Bruckwasenweg, Turnhallenweg, Barbelweg, Fohlbergweg
- **Enge Gehwege:** an der Hauptverkehrsstraße durch den Ort, der Laurentiusstr.
- **Schmale Straße ohne Gehweg:** u.a. bei Haiterbacher Steige Nähe Kiga UT
- **Haiterbacher Steige/Blütenstr.:** Eingeschränkte Sicht durch Hecken/Büsche
- **Es wird schnell gefahren:** gesamter Bruckwasenweg, Turnhallenweg, Nagolder Str., Laurentiusstr., Haiterbacher Steige, Kellerstr., Martinstr.

Der Plan ist in Farbe auf der Homepage der Schule verfügbar: www.steinachtalschule-talheim.de